


## Montageanleitung für die Verbindung

von Wellrohren und Steckerkappen

## *Assembly instruction for the connection*

*of corrugated tubing and protective caps*



### Einzelkomponenten

- A: Steckerkappe  
(auf die richtige Nennweite achten)
- B: Wellrohr, Stecker, Kabel

### Components

- A: Protective cap  
(pay attention to the correct nominal size)
- B: Corrugated tubing, plug, cable



### Montageschritt 1

Stecker in dafür vorgesehenen Steg einlegen und Wellrohr montieren. Das Wellrohr muss zur optimalen Fixierung 1,5 Wellenberge über die Halterippen hinausragen.

### Assembling step 1

Insert the protective cap and assemble the corrugated tubing. The tubing must cover 1.5 waves crests beyond the snap-in hooks for optimum fixation.



### Montageschritt 2

Stecker einrasten lassen und Schutzkappe schließen.

### Assembling step 2

Snap the plug and close the protective cap.

## Verarbeitungsrichtlinien *Processing guideline*

### ■ Hinweise zur Lagerung / *Storing Instructions*

Polyamid „konditioniert“ in einem Zeitraum von ~ 1–3 Monaten, d. h., es erfolgt eine Wasseraufnahme bis ca. 2,5 % des Teilengewichts. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Lagerung bei Temperaturen von 15°C bis 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55 % – 75 %. Unter diesen Bedingungen erreicht Polyamid seine günstigsten Eigenschaften hinsichtlich Verarbeitung, Lagerung und Anwendung. Die Produkte benötigen eine Lagerung von mindestens 30 Tagen vor Verarbeitung.

*Polyamid „conditioned“ during a period of 1 to 3 months and results in a water absorption of about 2,5 % of the parts weight. Therefore, we recommend below parts to store at temperatures of 15° to 25° at an atmospheric humidity of 55 to 75 %. Under these conditions Polyamid develops its best characteristics with regard to storing, processing and flexibility. Minimum storage: 30 days before processing.*

### ■ Lagerfähigkeit / *Shelf life*

3 Jahre bei mitteleuropäischen Normklima.  
*3 years at Central European standard climate.*

### ■ Mess- und Prüfbedingungen / *Measurement and test conditions*

Im konditionierten Zustand bei 20°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 %.  
*In conditioned state at 20°C to 25°C and a relative humidity of 50 to 60 %.*

### ■ Zulässige Formfehler / *Permissible mold defects*

Geringfügige Überspritzungen, die die Funktion nicht beeinträchtigen, sind zulässig.  
*Minor overmolding that does not impair the function is permissible.*